



深圳市惠利检测环境

WWW.HLQ-TEST.COM



202319122787

深圳市惠利检测环境

检

报告编号：HLQ202319122787

委托单位：深圳市南山区

地址：深圳市南山区

检测类别：锅炉废


联系地址：深圳市
邮政编码：518000

检测有限公司

3000



检测有限公司



300 010-5



发布日期

(任真真)

(张曼)

(文青怡)





报告编号: HLQ-Q20221212 (83)

一、实验室地址:

深圳市宝安区沙井街道沙

二、本公司

三、本报告

四、本报告

五、未经本公

六、未经本公

七、本报告只

八、委托检测

九、对本报告

样的样品, 不受理复检。

十、本公司对

月

值标 供的样品和 技术资料保密。

准由客户提供, 仅供参考。

期不予受理。对性能不稳定、不易留



深圳市惠利权环境检测有限公司

SHENZHEN HUI LI QUAN ENVIRONMENTAL TESTING CO., LTD.

报告编号: HLP (2017) 001-3

一、任务来源

受深圳市宝安区福安街道福安社区股份合作公司委托, 深圳市惠利权环境检测有限公司承担深圳市宝安区福安街道福安社区股份合作公司

二、项目概况

委托单位: 深圳市宝安区福安街道福安社区股份合作公司
 地址: 深圳市宝安区福安街道福安社区福安路

三、检测内容

检测项目	噪声
检测日期	2017年01月11日
检测人员	李俊、李俊
检测地点	深圳市宝安区福安街道福安社区福安路

四、检测方法

检测项目	噪声	检测方法	GB 12348-2008
氮氧化物	大气污染物	检测方法	GB 3095-2012

五、评价标准

参照《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 4类标准

检测日期: 2017年01月11日

检测地点: 深圳市宝安区福安街道福安社区福安路

检测人员: 李俊、李俊

报告编号: HLP (2017) 001-3

检测单位: 深圳市惠利权环境检测有限公司

检测日期: 2017年01月11日

检测地点: 深圳市宝安区福安街道福安社区福安路

检测人员: 李俊、李俊

检测点名称	HLQ202
检测点位	DA003
关联参数	2号锅炉废气
流速 m/s	类型: 天然气, 锅炉
温度 *°C	4.9
含氧量* %	98.6
含氮量* %	0.75
筒高度 m	6.9
	14

检测项目	检测结果
二氧化硫* mg/m ³	36

表示此项目为便携式检测仪直接读数。

标准限值
排放浓度 mg/m ³
150

报告结束

